

Акт

обследования школьного автобусного маршрута №8/1 «МБОУ «ООШ №95» (п. Черницк) – мкр. Благодатное.

(п. Черницк, ул. Школьная – ул. Новостройка – ул. Пионерская – п. Мохнатушка, ул. Нагорная)

от 21.04.2022

Комиссия в составе:

Председатель комиссии:

– Губанов Василий Михайлович – заместитель председателя комитета по обеспечению деятельности учреждений.

Члены комиссии:

– Коренская Татьяна Николаевна – руководитель группы безопасности технико-эксплуатационного отдела комитета по образованию города Барнаула;

– Левин Константин Иванович – старший государственный инспектор Южно-Сибирского межрегионального УГАДН;

– Лось Алена Викторовна – главный специалист отдела воспитательной работы и дополнительного образования комитета по образованию города Барнаула;

– Михайлов Геннадий Иванович – механик группы технического обеспечения технико-эксплуатационного отдела комитета по образованию города Барнаула;

– Павленко Юлия Андреевна – ведущий специалист отдела организации дорожного движения комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула;

– Страшко Татьяна Александровна – ведущий специалист группы безопасности технико-эксплуатационного отдела комитета по образованию города Барнаула;

– Шипилов Александр Юрьевич – государственный инспектор ОДИ и ОД ОГИБДД УМВД России по городу Барнаулу.

Цели обследования: определение технического состояния проезжей части по маршруту школьного автобуса, средств организации дорожного движения и его условий, соответствия их требованиям безопасности.

КОМИССИЯ УСТАНОВИЛА:

В результате обследования школьного автобусного маршрута выявлены следующие недостатки:

1. В районе МБОУ «ООШ №95» (ул. Школьная, 18 п. Черницк) отсутствует место для разворота школьного автобуса, что не соответствует требованиям обеспечения безопасности дорожного движения ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля»;

2. На подъезде к МБОУ «ООШ №95» ширина покрытия проезжей части менее шести метров, покрытие дорожного полотна не имеет асфальтового покрытия, что не соответствует требованиям обеспечения безопасности дорожного движения ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования

к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля»;

3. На автомобильной дороге Лебяжье – Новороманово – Калманка, дороге, идущей в сторону п. Черницк отсутствуют линии наружного освещения, что не соответствует требованиям обеспечения безопасности дорожного движения ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля»;

4. Ширина дороги въезда с автомобильной дороги Лебяжье – Новороманово – Калманка в мкр. Благодатное составляет менее шести метров, что не соответствует требованиям обеспечения безопасности дорожного движения ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля»;

Особые мнения комиссии:

Заключение комиссии: школьный автобусный маршрут №8/1 соответствует требованиям безопасности дорожного движения (с учетом выявленных недостатков).

Председатель комиссии:

В.М. Губанов

Члены комиссии:

Т.Н. Коренская

К.И. Левин

А.В. Лось

Г.И. Михайлов

Ю.А. Павленко

Т.А. Страшко

А.Ю. Шипилов

На 21.04.2022 года 95 мкр. Благодатное